



OWATROL EDELLOLJE®

HØJGLANS OLIE FERNIS

| | |
|--------------------------------|--|
| Produktbeskrivelse | OWATROL EDELLOLJE® er en klar, lufttørrende kvalitetsolie, der kan anvendes til alle typer træ. Let at påføre og vedligeholde. OWATROL EDELLOLJE® er ideel til påføring på eksotisk hårdtræ, hvor dens gode indtrængningsevne og filmdannende egenskaber sikrer en lang holdbarhed og modstandskraft mod vejrliget. OWATROL EDELLOLJE® er den perfekte løsning til områder, der udsættes for megen brug og slid. Den giver et højglans finish, der fremhæver træets naturlige struktur. |
| Produktegenskaber | <ul style="list-style-type: none">• God indtrængningsevne.• Højglans effekt.• Stør modstandsdygtighed overfor slid - ideel til områder med megen brug.• Kan påføres på tidligere oliebehandlede overflader.• Let at vedligeholde.• Let at påføre.• Ingen slibning mellem påføringer.• Fremhæver og beskytter træets naturlige skønhed. |
| Anvendelsesområder | <ul style="list-style-type: none">• Interiør og eksteriør• Hårdtræ og eksotiske hårdtræ - eg, kastanje, ask, teak, Ipe, mahogni m.v.• Blødt træ - fyr, gran, lærk m.v.• Havemøbler, vinduer, døre, låger, bænke, rækværk m.v.• Marine - alle overflader over vandlinjen: styrehus, rækværk, køjer, skrog, bådstofte m.v. |
| Tekniske data | <p>Finish: Højglans. Bindemiddel: Alkyd-uretan harpiks. Opløsningsmiddel: Mineralisk terpentin. Viskositet: Flydende. Vægtfylde (v/20° C): 0,92 ± 0,05. Beskaffenhed: Flydende. Tørstofindhold: 57% ± 2. Brandfarlig: Ikke klassificeret som brandfarlig. Flammepunkt: > 60° C. Holdbarhed: 2 år i original, uåbnet pakning. Pakningsstørrelser: 500 ml, 1 liter. Farve: Ravfarvet. Klar når den er tør. Tørretid: 12-24 timer pr. lag afhængig af temperatur og luftfugtighed. Kan monteres efter 24 timer. VOC: EU-grænse for dette produkt (cat. A/e) 400 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 399 g/l.</p> |
| Påføringsværktøj | Pensel. Rulle med kort luv. |
| Klargøring af overflade | <p>Generelle instruktioner:</p> <ul style="list-style-type: none">• Overfladerne skal være rene, tørre og fri for skidt, fedt, snavs og skimmelsvamp.• Fjern skimmelsvamp med 50/50 klor/vand opløsning. Skrub opløsningen på overfladen og lad den sidde i 10-15 min; Skyl grundigt af.• Efter rengøring giv træet 2-3 dages god tørring, eller indtil det har opnået et fugtindhold på 18% eller mindre før påføring af OWATROL EDELLOLJE®.• OWATROL EDELLOLJE® må kun påføres på blotlagte overflader eller udtørret træ, der tidligere har været behandlet med olie, lak eller OWATROL EDELLOLJE®. Alle andre behandlinger skal helt fjernes. <p>Frisk træ:</p> <ul style="list-style-type: none">• Slib træet med slibepapir p60-100 i porenes retning for at åbne porerne i træet.• Tør støvet af og affedt overfladen med denatureret sprit, indtil al slibestøv er væk.• Fortsæt med at rense med denatureret sprit på en fnugfri klud indtil kluden er ren.• Skift klud ofte.• Frisk træ kan have en hård og skinnende overflade, der forhindrer optimal indtrængning og binding af enhver finish. Slibning fjerner denne tilstand og sikrer maksimal effekt af finishen. <p>Iroko og Padouk træ:</p> <ul style="list-style-type: none">• Se "Begrænsninger". |

| | |
|-------------------------------|--|
| | <p>Udtørret træ (ubehandlet):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rens det udtørrede træ med OWATROL NET-TROL®* for at fjerne løse træfibre, snavs og andre misfarvninger fra overfladen. Hvis træet er meget inficeret, rens med OWATROL TREPREP®* og neutraliser efterfølgende med OWATROL NETTROL®*. • Slib træet med p60-100 slibepapir i porenes retning for at åbne porerne i træet. • Tør støvet af og affedt overfladen med denatureret sprit indtil al slibestøv er væk. <p>Tidligere olie- eller fernis behandlede overflader:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Slib overfladen med p100 slibepapir for at mattere og fjerne ujævnheder. Tør af. • Affedt overfladen med denatureret sprit på en frugfri klud, indtil al slibestøv er væk. <p>Tidligere behandlet overflader (maling, pletter, fernis, vandskyvende midler m.v.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle tidligere behandlinger skal fjernes helt med OWATROL DILUNETT®* og afrenset overflader neutraliseres med OWATROL NET-TROL®* før påføring af OWATROL EDELLOLJE®. • Slib overfladen med p60-100 sandpapir for at mattere og fjerne ujævnheder. Tør af. • Affedt overfladen med denatureret sprit på en frugfri klud, indtil al slibestøv er væk. <p>Bemærk: Hårdttræ inklusive eksotisk hårdttræ og træ rig på garvesyre som fx cedertræ, Douglasgran, teak, Ipe m.v. kan blive mørkere ved brug af OWATROL TREPREP®* og OWATROL DILUNETT®*. Træet skal derfor, mens det fortsat er vådt, neutraliseres med OWATROL NET-TROL®* som vil lysne og genskabe træets farve.</p> |
| <p>Påføring</p> | <p>Nye og rene træoverflader</p> <p>Grundingslag</p> <p>Alternativ 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det anbefales at bruge OWATROL DEKS OLJE® D.1* som grunder, da produktet beskytter i dybden og stabiliserer træet. OWATROL DEKS OLJE® D.1* pålægges "vådt-i-vådt" og overskydende olie aftørres. Lad tørre i 24-72 timer før videre bearbejdning. Følg anvisningerne på emballagen. <p>Bemærk: For marine skal der altid bruges OWATROL DEKS OLJE® D.1* som grunder.</p> <p>Alternativ 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Påfør OWATROL EDELLOLJE® i op til 3 lag "vådt-i-vådt", hvor den tidligere påføring gives tid til at trænge ind inden det næste lag påføres. Lad ikke OWATROL EDELLOLJE® blive berøringstør mellem påføringerne. • Efter den sidste påføring skal OWATROL EDELLOLJE® tørre i 24 timer. • Slib det behandlede træ med p 320 sandpapir for at fjerne ujævnheder. Tør af. • Affedt overfladen med denatureret sprit på en frugfri klud, indtil al slibestøv er væk. <p>Top Coat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Påfør 4 lag (minimum) OWATROL EDELLOLJE®, hvor hvert lag tørrer i 12 timer mellem påføringerne. • Det er ikke nødvendigt at slibe mellem påføringerne. <p>Tidligere olieret eller fernisbehandlede overflader:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Behandl al bart træ med et grundingslag som beskrevet ovenfor. <p>Top Coat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Påføres som ovenfor. <p>Bemærk: Til marine anvendelse skal bart træ altid forbehandles med OWATROL DEKS OLJE® D.1*.</p> |
| <p>Rækkeevne</p> | <p>Grundingslag: 4-6 m² pr. liter pr. lag. Top Coat: 6-10 m² pr. liter pr. lag. Vedligeholdelse: 10 m² pr. liter pr. lag. Rækkeevnen vil variere af påføringsmetode, type, struktur, alder og porøsitet af overfladen.</p> |
| <p>Vedligeholdelse</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Rengør overfladen med OWATROL NETROL®*. Lad det tørre. • Vådslib overfladen med OWATROL DEKS OLJE® D.1* og p320 slibepapir. Tør af med en ren, tør, frugfri klud for at fjerne al slibestøv og OWATROL DEKS OLJE® D.1*. Lad det tørre i 24-72 timer. • Behandl bare træområder "vådt-i-vådt" med OWATROL EDELLOLJE® (til marine brug OWATROL DEKS OLJE® D.1*). Lad det tørre. • Påfør OWATROL EDELLOLJE® det antal gange der skal til for at bringe udseende op til samme niveau som resten af træet. • Afslut med at påføre 2 lag eller mere OWATROL EDELLOLJE® til hele overfladen for at genskabe finishen. |
| <p>Begrænsninger</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Garvesyre og naturlige olier i træ som Iroko og Padouk forhindrer indtrængning og optørring af finish. Denne type træ skal forbehandles grundigt eller udsættes for vejrlig i 12 måneder før påføring af OWATROL EDELLOLJE®. • Kontakt os for rådgivning. • Påfør ikke OWATROL EDELLOLJE® i fugtigt vejr eller sent på dagen, hvor dug eller tåge kan forventes. Det kan gøre et nyt finish kedeligt og gøre det rødligt. |
| <p>Rengøring</p> | <p>Rengør alt værktøj og udstyr med mineralisk terpentiner, mens det fortsat er vådt. Hvis det er blevet tørt, fjernes det med en malingsfjerner.</p> <p>Bemærk: Klude, ståluld osv. vædet med OWATROL EDELLOLJE® kan selvantænde, hvis ikke kasseret korrekt. Klude, ståluld osv. skal gennemvædes med vand efter brug og lægges i en aflukket, vandfyldt metalbeholder, før de kasseres med husholdningsaffald.</p> |

| | |
|----------------------------|--|
| Opbevaring | Overskydende OWATROL EDELLOLJE® skal hældes på mindre, lufttætte metal- eller glasbeholdere. Undgå frost og høje temperaturer. |
| Sikkerhed | Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med hud og øjne. Ved kontakt med øjnene skyld straks med rigelig rent vand og søg lægehjælp. Hvis det indtages undlad at kaste op: Søg straks lægehjælp og vis beholderen eller etiketten. Vi henviser til sikkerhedstablade, som kan findes på www.owatrol.com eller www.owatrol.dk . |
| Generel information | Vi gør os umage for at sikre, at informationen i dette tekniske datablad er korrekt. OWATROL INTERNATIONAL er ikke i stand til at garantere resultaterne, da vi ikke har kontrol over og under hvilke omstændigheder vores produkter anvendes. For yderligere information kontakt venligst vores tekniske afdeling via e-mail info@owatrol.com eller den lokale OWATROL agent i dit land. Ovenstående information er korrekt ifølge udstedelsesdatoen. Alle andre OWATROL produkter, der nævnes i dette dokument skal anvendes som beskrevet ifølge instruktionerne på produktets etiket og tekniske datablad. Oplysningerne er alene vejledende, og producenten er ikke ansvarlig for anvendelse af produkter, der ikke er foretaget under hans tilsyn. *Disse produkter er en del af Owatrol sortimentet, se mere på www.owatrol.com eller www.owatrol.dk . |
| Udstedelsesdato | November 2017. |

Owatrol Original
er et varemærke fra



WBK Trading A/S,
Kobbelvænget 74, 2700 Brønshøj,
Tlf. +45 7070 7409,
www.owatrol.dk

Se alle vore løsninger på:
www.owatrol.com